


# CAPTEUR HYGROMETRIE


## – CAP0004 –

Le capteur d'hygrométrie fournit une information sur le taux d'humidité relative en %.

	<b>MONTAGE</b>	A suspendre
	<b>TYPE DE CABLE</b>	2 conducteurs de 0,22mm <sup>2</sup>
	<b>LONGUEUR DU CABLE</b>	5 mètres
	<b>PRINCIPE DE DETECTION</b>	Capacitif
	<b>ALIMENTATION</b>	de 15 à 35 VCC (Typ. 15VCC)
	<b>CONSOMMATION</b>	0,3 VA maxi à 15VCC
	<b>SORTIE</b>	4/20 mA linéaire pour 0/100 % (sans condensation)

### Raccordement

DESIGNATION	COULEUR
Alimentation +	BLANC
Signal 4/20mA	BLEU



### Entretien

Pour une détection optimale de l'hygrométrie, il est nécessaire de protéger le capteur lors des traitements.